UKŁAD PPS-60WT
WARIANTY PROWADZENIA PRZEWODÓW DO SENSORÓW POMIAROWYCH

1



2



Pary przewodów do elektrod igłowych (pomiar wilgotności drewna) mogą być różnych długości. Zbyt długie przewody (stale zwinięte w pętlę) moga generować zakłócenia objawiające się niestabilnością wyników przy niskich wilgotnościach.